


SHAD

HONDA CB 750 HORNET '23- H0CB73IF




WARNING!


- GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.
- E** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.
- D** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.
- I** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.
- F** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

ATTENTION: For a complete assembly of the equipment, assemble the top kit together with the 3P system.

3P SYSTEM



IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents,
check www.shad.es



3P SYSTEM + TOP MASTER

