


SHAD

RIEJU AVENTURA 125 '23

R0VN13IF

3P
SYSTEM

BCN



1 263264 x 1 →
263265 x 1 ←

2 303045 x 8
Ø8

3 303027 x 6
Ø8

4 304169 x 2
M8x50 DIN 7380

5 302092 x 2
M8 DIN 928

6 304028 x 4
M8x25 DIN 7380

WARNING! ⚠

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months..

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

