


# SHAD

## BENELLI TRK 702 / TRK 702 X '23

B0TR734P



BCN



### WARNING! ⚠

**(GB)** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.


**(E)** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

**(D)** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

**(I)** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

**(F)** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

**ATTENTION:** For a full equip assembly, mount the Top master before the 3P or 4P system.



**IMPORTANT:** Based on European models. For compatibility with models in other continents, check [www.shad.es](http://www.shad.es)

